


Struttura del Piano di Monitoraggio Ambientale: Interventi ricadenti in O.G.1 – O.S.1.3 – A.1.3.2

Legenda:
Obiettivo Generale: O.G.
Obiettivo Specifico: O.S.
Azione: A.



Interventi ricadenti in O.G.1 > O.S.1.3 > A.1.3.1

Interventi – aggiornamento 2023

Intervento – Accordo Quadro perforazioni 2018 – 2022

- Appalto specifico n.2_Indagini ambientali e geotecniche sull'area Colmata
- Appalto specifico n.8 _Indagini georadar, pulizia Canale Bianchettaro e prelievo sedimenti per analisi ambientali
- Appalto specifico n.18 Sondaggi geotecnici ed ambientali Colmata, Arenile Nord e Arenile Sud

Interventi ricadenti in O.G.1 > O.S.1.3 > A.1.3.2

Intervento – Accordo Quadro perforazioni 2018 – 2022

- Appalto specifico n.18 Sondaggi geotecnici ed ambientali Colmata, Arenile Nord e Arenile Sud

Intervento - Accordo Quadro perforazioni 2023 – 2026

- Appalto specifico n.2 Piano di caratterizzazione Arenile Sud e Nord - Indagini ambientali, realizzazione piezometri e analisi colonna d'acqua

Per ogni intervento, si riporta:
- ***Scheda Intervento;***
- ***Scheda Indicatori da monitorare.***

“Indicatori da monitorare”
BONIFICA: O.G.1 - O.S.1.3 - A.1.3.1 - Colmata

Matrici ambientali

Produzione rifiuto			
Tipologia rifiuto	Rifiuto destinato a recupero o smaltimento	Codice C.E.R.	Somma di Quantità [tons]

Produzione rifiuto				
Rifiuti speciali non pericolosi / rifiuti totali	Rifiuti speciali pericolosi / rifiuti totali	Rifiuti recuperati / rifiuti totali	Rifiuti: tipologia e quantità finale destinata in discarica	Rifiuti: tipologia e quantità finale destinata a recupero
[%]	[%]	[%]	[tons]	[tons]

Suolo e sottosuolo	
Superficie bonificata	Superficie bonificata / superficie prevista da PRARU
[mq]	[%]

Legenda:

Indicatori di contesto

Indicatori di processo

Indicatori di contributo

“Indicatori da monitorare”
BONIFICA: O.G.1 - O.S.1.3 - A.1.3.2 - Arenili

Matrici ambientali

Produzione rifiuto			
Tipologia rifiuto	Rifiuto destinato a recupero o smaltimento	Codice C.E.R.	Somma di Quantità [tons]

Produzione rifiuto				
Rifiuti speciali non pericolosi / rifiuti totali	Rifiuti speciali pericolosi / rifiuti totali	Rifiuti recuperati / rifiuti totali	Rifiuti/sedimenti: tipologia e quantità finale destinata in discarica	Rifiuti/sedimenti: tipologia e quantità finale destinata a recupero
[%]	[%]	[%]	[tons]	[tons]

Suolo e sottosuolo			
	Superficie bonificata / superficie prevista da PRARU	estensione arenili furibili	erosione costiera
		[mq]	[mq]

Legenda:

Indicatori di contesto

Indicatori di processo

Indicatori di contributo

Scheda Intervento

BONIFICA: O.G.1 > O.S.1.3 > A.1.3.1 > Intervento – Accordo Quadro perforazioni e indagini ambientali (2018 – 2022)



Caratterizzazione integrativa Colmata e Arenili

TITOLO INTERVENTO: «Accordo quadro per l'affidamento di servizi di analisi di laboratorio, indagini e sondaggi nel SIN di Bagnoli – Coroglio»

Oggetto dell'intervento:

- Appalto specifico n.2_Indagini ambientali e geotecniche sull'area Colmata
- Appalto specifico n.8 _Indagini georadar, pulizia Canale Bianchettaro e prelievo sedimenti per analisi ambientali
- Appalto specifico n.18 Sondaggi geotecnici ed ambientali Colmata, Arenile Nord e Arenile Sud * (si riferisce sia all'azione A.1.3.1 che all'azione A.3.2)

CUP: C69G15001840001

CIG per Appalto Specifico (A.S.)

<u>AS</u>	<u>CIG</u>
2	7641944BAD
8	8063456E61
18	8585645A61

Stato dell'intervento: concluso

Aggiudicazione dell'appalto: Fratelli Gentile s.r.l. (mandante) , Ambiente e territorio s.r.l (mandante). B.Energy S.p.A. (mandante), Trivel Sondaggi s.r.l. (mandante)

Importo: € 1.645.894,68

Scheda Intervento: Accordo Quadro perforazioni e indagini ambientali (2018 – 2022) (sia per A.1.3.1 che per A.1.3.2)

Matrici ambientali

	Produzione rifiuto		
Tipologia rifiuto	Codice C.E.R.	Rifiuto destinato a recupero o smaltimento	Quantità [tons]
▢ imballaggi in plastica	▢ 15 01 02	recupero	2,6
▢ terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	▢ 17 05 04	recupero	11,26
Totale complessivo			13,86

Produzione Rifiuto				
Rifiuti speciali non pericolosi / rifiuti totali	Rifiuti speciali pericolosi / rifiuti totali	Rifiuti recuperati / rifiuti totali	Rifiuti: tipologia e quantità finale destinata in discarica	Rifiuti: tipologia e quantità finale destinata a recupero
	[%]	[%]	[tons]	[tons]
100%	0%	100%	-	13,86

Legenda:
Indicatori di contesto
Indicatori di processo
Indicatori di contributo

Scheda Intervento

BONIFICA: O.G.1 > O.S.1.3 > A.1.3.1 – A.1.3.2

Intervento – Accordo Quadro perforazioni e indagini ambientali (2023 – 2026)



TITOLO INTERVENTO: «Accordo quadro per l’affidamento di servizi di analisi di laboratorio, indagini e sondaggi nel SIN di Bagnoli – Coroglio»

Oggetto dell’intervento:

- Appalto specifico n.2 Piano di caratterizzazione Arenile Sud e Nord - Indagini ambientali, realizzazione piezometri e analisi colonna d’acqua

CUP: C65E19000350001, C65E19000390001

CIG per Appalto Specifico (A.S.): in attesa

Stato dell’intervento: in corso

Aggiudicazione dell’appalto: NATURA SRL (mandataria) - TRIVEL SONDAGGI S.R.L. (mandante) - BONASSISALAB SRL (mandante)

Importo: 1.255.392,80 € per tutto l’Accordo Quadro

Riepilogo Scheda Indicatori da monitorare: Bonifica e risanamento fascia costiera

Matrici ambientali

	Produzione rifiuto		
Tipologia rifiuto	Rifiuto destinato a recupero o smaltimento	Codice C.E.R.	Somma di Quantità [tons]
▢ imballaggi in plastica	▢ recupero	15 01 02	2,6
▢ terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	▢ recupero	17 05 04	11,26
⊕ rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			1,5
Totale complessivo			15,36

Produzione rifiuto				
Rifiuti speciali non pericolosi / rifiuti totali	Rifiuti speciali pericolosi / rifiuti totali	Rifiuti recuperati / rifiuti totali	Rifiuti: tipologia e quantità finale destinata in discarica	Rifiuti: tipologia e quantità finale destinata a recupero
[%]	[%]	[%]	[tons]	[tons]
100%	-	100%	-	15,36

Legenda:
Indicatori di contesto
Indicatori di processo
Indicatori di contributo